

LIMNINGSINSTRUKTION FÖR PUMPHJUL

Blandningsinstruktion

Blanda Solufix 64H (Pu350) med 1 flaska RDS-härdare.
Använd Solufix 17 (9253) i levererat skick.
Solufix 37D – Se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 64H – kan användas 1 dag.
Härdare RDS – ej tillämpligt.
Solufix 17 (9253) – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 64H – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Härdare RDS – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Solufix 17 (9253) – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser, öppnad.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C
8 °C – 25 °C (Solufix 64H)

Tillverkningsinstruktion

1) Förbehandling metallytor

- a) Hagelblästra både nav och sidoväggar.
- b) Rengör metallytor med lättbensin SBP5, använd en ren trasa. Applicera ett jämnt skikt Solufix 17 (9253) och låt torka över natten.

2) Förbehandling gummiytor

- a) Rengör gummiytan med lättbensin SBP5, använd en ren trasa. Applicera ett rejält skikt Solufix 37D (double) över hela ytan och låt torka ca 10 minuter. När ytan har torkat skall gummiytan kännas gattare, är så inte fallet appliceras ett nytt skikt.
- b) Torka av gummiytan med en trasa doppad i en blandning av aceton och vatten från Labb. Låt torka ordentligt.

OBS: Hand- och maskinskurna ytor måste ruggas upp innan limning påbörjas, speciellt måste den yttre ringen ruggas jämn innan den sista listen limmas in.

3) Limning

- a) Applicera 1 rejält skikt färdigblandad Solufix Nr. 64H både på gummi- och metallytor. Låt torka minst 20 min. Applicera samma dag som betning.
- b) Applicera därefter ett andra jämnt skikt Solufix 64H och låt torka. Liva upp ytan genom att torka av den med MEK lösningsmedel och pressa samman ytorna när lösningsmedlet avdunstat och ytorna fortfarande är klibbiga.
- c) Rolla ordentligt med kraftigt tryck.
- d) De limmande skivorna är sedan klara för kokning i fixtur. Koka max. 1 timme i vattentankar.

Applicera inte vid temperaturer under ca 10 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 80 %.

Rengör borstar i MEK eller aceton.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.