

## **SOLUFIX 32A**

### **Blandningsinstruktion**

Blanda 1 liter Solufix 32A med 1 flaska H14 härdare.  
Solufix 37 – Se Code of Practice.

### **Märkningsinstruktion**

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.  
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

### **Hållbarhet - Färdigblandat**

Solufix 32A – kan användas endast 1 dag.

### **Hållbarhet – Oblandat**

Solufix 32A – 3 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.  
Solufix H14 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

### **Lagringsbetingelser**

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet  
5 °C - 25 °C

### **Tillverkningsinstruktion**

Används uteslutande för Alvis kylartätningar och tillhandahålls från Labb.

### **Limningsinstruktion**

- 1) Rengör täckduken med trasa doppad i lättbensin. Låt torka.
- 2) Applicera 1 skikt Solufix 32A överst på svampgummiprofilen och 1 skikt på betad yta (enkel Solufix 37). Låt torka 5 – 10 minuter.
- 3) Placera svampgummit mitt på ytan och rolla kraftigt för maximal vidhäftning.
- 4) Applicera 1 skikt Solufix 32A på svampgummiprofilens ena yta och resterande täckduk och pressa samman när ytorna är tejpklibbiga. Rolla och upprepa sedan limningen på den andra sidan. Applicera en kant på den övre betade ytan (enkel Solufix 37) genom att påföra ett skikt Solufix 32A på vardera ytan.
- 5) Låt de limmande profilerna krympa över natten.
- 6) Trimma sidorna. Skär till och limma hörnen med ett skikt Solufix 32A efter betning med enkel Solufix 37.

Applicera inte vid temperaturer under ca 5 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Rengör borstar i toluen.