

SOLUFIX 50

Blandningsinstruktion

Gör i ordning genom att blanda 1 liter Solufix 50 med 1 flaska härdare.
Solufix 37 – se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 50 kan endast användas under 2 timmar.
Härdare Solufix 50 – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 50 – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Härdare Solufix 50 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Solufix 50 med härdare tillhandahålls av Labb.

Bruksanvisning

Förbehandling av gummi

- 1) Rugga upp ytan som skall limmas med slipskiva och avlägsna damm med acetone.

Limning

- a) Applicera ett skikt färdigblandad Solufix 50 på båda förbehandlade gummiytorna. Låt torka.
- b) Applicera ett andra skikt färdigblandad Solufix 50, pressa samman ytorna när de fortfarande är något klibbiga (efter 10 – 15 minuter). Rolla för maximal kontakt.

Limning mot skum

Applicera 1 skikt på skumytan och 1 skikt på den förbehandlade gummiytan. Pressa samman och rolla när ytorna är tejpklibbiga (10 min.).

Limning mot metall

Vid godkänd användning, förbehandla metallytan genom att applicera ett skikt Solufix 22 efter rengöring och hagelblästring av metallen. Följ sedan anvisningarna i a) och b) ovan.

Applicera inte vid temperaturer under 5 °C eller över 35 °C och luftfuktighet över 95 %.

Töm flaskor med härdare i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.

Rengör borstar i toluen/xylol.