

SOLUFIX NR 7/7Sp./7D

Blandningsinstruktion

Bered Solufix 7 genom att blanda lika delar av A och B.

Solufix 7Sp levereras färdigblandat.

Solufix 7D levereras färdigblandat.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.

Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Brukstiden för färdigblandat Solufix är endast 1 dag.

Solufix 7Sp kan användas maximalt 1 dag.

Solufix 7D kan användas maximalt 1 dag.

Hållbarhet - Oblandat

Solufix 7 (A och B) - 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Solufix 7Sp - Ej tillämpligt.

Solufix 7D - Ej tillämpligt.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet 5 °C - 25 °C.

Tillverkningsinstruktion

Limningsinstruktion

1) Limning av Linatex mot Linatex. Standardytor

A) Rengör Linatexytorna med en ren trasa fuktad med lättbensin (SBP5). Låt bensinen avdunsta och ytorna värmas upp.

OBS: Om ytan är mycket smutsig, använd mer bensin och skrapa av smutsen med en stålskrapa eller slö kniv.

B) I vissa fall (t.ex. pumpdel) är det viktigt att rugga upp Linatexytan med en slip-skiva eller stålborste.

Det uppruggade skräpet måste sedan avlägsnas från Linatexytan med en ren trasa fuktad med acetone. Låt acetonet avdunsta och ytan värmas upp igen.

C) Ett jämnt skikt Solufix Nr. 7 appliceras sedan på båda ytorna som skall limmas med hjälp av borste/roller. Låt torka och ytorna värmas upp (ca 10 – 15 min.).

D) Foga samman ytorna, se till att ingen luft stängs inne mellan dem. Rulla med roller över hela ytan.

OBS: Användning av ett skikt Solufix Nr. 7 på vardera ytan får bara ske på Light Build Up Shop (avd. 275), såvida inte annat anges av Labb. För kraftiga konstruktioner och pumpar måste ett andra och tredje skikt Solufix Nr. 7 appliceras. Varje skikt skall torka och ytan värmas upp innan nästa appliceras.

Om användningen är godkänd limmas Linaplus Oz med Solufix 7Sp (tillhandahålls av Labb) på samma sätt som beskrivs ovan. Alla fogar förseglas med latex.

2. Limning av Linatex mot skum

Om användningen är godkänd limmas Linatex mot skum på samma sätt som beskrivs ovan i punkt C) – D) resp. A) – D).

3. Limning av Linatex mot metall

See instruktionerna för Solufix Nr. 9.

4. Solufix Nr. 7D

Om användningen är godkänd, t.ex. hopklistring av orange skumytor, eller Linatex mot skum, används samma metod som beskrivs ovan punkt C) – D) resp. A) – D).

Applicera inte vid temperaturer under ca 8 °C eller över ca 30 °C och rel. luftfuktighet över 90 %.

Rengör borstar/roller i lättbensin.