

LIMNINGSINSTRUKTION FÖR DMS-INKLÄDNAD

Blandningsinstruktion

Använd Solufix 12 i levererat skick.

Använd Solufix 22 i levererat skick.

Blanda 1 liter Solufix 13 med 1 flaksa D40 härdare.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.

Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 13 – kan användas 1 dag.

Solufix 22 – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 22 – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Solufix 13 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

D40 – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet
5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

1) Förbehandling av metall

- a) Rengör metallytor med lättbensin SBP5 för att avlägsna smuts/fett, använd en ren trasa fuktad med lösningsmedlet.
- b) Hagelblästra metallen och avlägsna kvarblivet skräp med lösningsmedel (SBP5).
- c) Applicera ett skikt Solufix 12 fram till 6” eller 150 mm från målningslinjen. Applicera sedan ett skikt Solufix 22 ända fram till målningslinjen. Låt torka 20 minuter.

2) Förbehandling gummiytor

- a) Rengör gummiytan med en trasa fuktad med lättbensin (SBP5) och låt torka.
- b) Applicera sedan ett skikt Solufix 37 på gummit. Låt torka.

Limning

- a) Applicera 1 skikt färdigblandad Solufix Nr. 13 både på gummiytan och den primade metallytan. Låt torka 15 – 20 minuter.
- b) Applicera ytterligare ett skikt på bägge ytorna och pressa samman när de nätt och jämnt känns klibbiga (10 minuter). Rolla för maximal vidhäftning.
- c) Applicera slutligen ett tätskikt av Solufix 64H som täcker kanten på Linatex och epoxyfärgen.