

EC1099

Blandningsinstruktion

Använd EC1099 i levererat skick.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.

Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

EC1099 – ej tillämpligt

Hållbarhet – Oblandat

EC1099 – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet

16 °C - 27 °C

Tillverkningsinstruktion

Bruksanvisning

Limning av isolerskivor

Förbehandling av metallytan

- 1) Rengör metallytan med lättbensin SBP för att avlägsna smuts/fett. Använd en ren trasa fuktad med lösningsmedlet. Låt torka.

Limning

- 2) Applicera ett tunt skikt EC1099 på metallen och ett skikt på baksidan av isolerskivan.
- 3) Applicera ett andra tunt skikt EC1099. Låt torka ca 10 minuter.
- 4) Lägg skivorna på plats på den klistrade ytan och pressa samman för hand eller med roller.

Applicera inte vid temperaturer under 15 °C eller över 30 °C och rel. luftfuktighet över 85 %.

Rengör borstar/roller med aceton.

