

SOLUFIX NR. 1

Blandningsinstruktion

Bered Solufix Nr. 1 genom att blanda lika delar av A och B.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.

Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Brukstiden för färdigblandet Solufix Nr. 1 är endast 1 dag.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix Nr. 1 (A och B) - 6 månader vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet

5 °C - 25 °C

Tillverkningsinstruktion

Detta lim används för:

- 1) Skurna fogar.
- 2) Blandning med Solufix Nr. 9.
- 3) Upplivning av blandade skikt Solufix Nr. 9 och Nr. 1.
- 4) Slang-/ventilkonstruktion.

Limningsinstruktion

1. Limning av Linatex mot Linatex, skurna ytor

- A) Torka bort allt vatten som använts vid tillskärningen med en ren, torr trasa.
- B) Rengör de skurna ytorna med en ren trasa fuktad med lättbensin (SBP5). Låt bensinen avdunsta och ytan åter värmas upp.
- C) Applicera sedan ett jämnt skikt av Solufix Nr. 1 på båda ytorna som skall sammanfogas. Låt lösningsmedlet avdunsta och vänta tills ytorna åter värmts upp (ca 10 min.).
- D) Foga samman ytorna försiktigt så att inte Linatex-ytan deformeras. Pressa samman genom att rolla eller knacka lätt längs fogen.

OBS: FÖRSÖK UNDVIKA TILLVERKNING AV TUBMATERIAL UNDER HETA DAGAR. OM DETTA INTE ÄR MÖJLIGT, BEGRÄNSA ARBETET TILL FÖRMIDDAG MELLAN 0800 OCH 1100, INNAN MAXIMAL TEMPERATUR UPPNÅS I VERKSTADEN, DVS. <25 °C, REL. LUFTFUKTIGHET <80 %.

2. Blandning med Solufix Nr. 9 för användning som mellanskikt

Se instruktion för Solufix Nr. 9.

3. Upplivning av blandat skikt Solufix Nr. 9/1

Se instruktion för Solufix Nr. 9.

4. Slang-/ventilkonstruktion

Ett skikt Solufix Nr. 1 appliceras normalt på vävmaterial vid uppbyggnad av slangar och ventiler med ovannämnda metod (C och D).

Applicera inte vid temperaturer under ca 8 °C eller över ca 30 °C och rel. luftfuktighet över 90 %.

Rengör borstarna i lättbensin SBP5.