

LIMNINGSINSTRUKTION – STUTSAR

Blandningsinstruktion

Blanda 1 liter Solufix 13 med 1 flaska Solufix D40. Fem liter kan blandas med Solufix D200. Använd Solufix 22 i levererat skick. Rör om.
Solufix 37 – Se Code of Practice.

Märkningsinstruktion

Limmet får endast tömmas på korrekt märkta behållare.
Etiketter med korrekt märkning framgår av bilaga.

Hållbarhet - Färdigblandat

Solufix 13 – kan användas 1 dag.
Solufix D40 – ej tillämpligt.
Solufix 22 – ej tillämpligt.
Solufix D200 – ej tillämpligt.

Hållbarhet – Oblandat

Solufix 13 – 9 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Solufix D40 – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Solufix 22 – 6 månader från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.
Solufix D200 – 1 år från tillverkningsdatum vid föreskrivna lagringsbetingelser.

Lagringsbetingelser

Förvaras på sval och torr plats skyddad mot direkt solljus inom temperaturområdet 5 °C - 25 °C.

Tillverkningsinstruktion

SOLUFIX NR. 22 OCH SOLUFIX NR. 13

- 1) Förbehandling metallytor
 - A) Rengör aluminiumgjutgoods med lättbensin SBP5 för att avlägsna smuts/fett.
 - B) Applicera ett jämnt skikt Solufix 22 primer på metallytan med pensel. ANVÄND INTE Solufix 12. Solufix 22 tillhandahålls av Labb.
 - C) Låt primern torka minst 30 minuter.

2) Förbehandling gummiytor

- A) Rengör gummiytorna med lättbensin, beta sedan ytorna som skall limmas med Solufix 37 (enkel).
- B) Applicera 1 jämnt skikt färdigblandad Solufix 13 på kanterna med pensel, låt torka 15 minuter, pressa sedan samman och rolla till konform.

3) Limning

Kon

- 1) Applicera 1 jämnt skikt färdigblandad Solufix 13 både på metall och gummikon. Låt torka 15 - 20 min.
- 2) Applicera därefter ett andra skikt färdigblandad Solufix 13 på vardera ytan och pressa samman medan ytorna fortfarande är fuktiga och håll på plats. Låt torka minst 24 timmar före trimning.
- 3) Till flänsarna används endast 1 skikt färdigblandad Solufix 13 på metall och kon. Låt torka 10 minuter. Pressa samman och rolla. Trimma.

Applicera inte vid temperaturer under ca 10 °C eller över ca 35 °C och rel. luftfuktighet över 95 %.

Flaskor med härdare får bara tömmas i uppsamlingskärl för kontrollerad avfallshantering.

Rengör penslar i toluen/xylol.